

#### Thank you for choosing the HP USB Wireless LAN (802.11b)

The HP USB wireless LAN now supports Windows  $^{@}$  XP in addition to Windows  $^{@}$  98 and Windows  $^{@}$  2000. The software installation procedure for Windows  $^{@}$  XP is the same as for Windows  $^{@}$  2000.

- Make sure you select D:\Drivers\Win98 as the software installation path for Windows® 98 and D:\Drivers\Win2000 as the software installation path for Windows® 2000 and Windows® XP (where D:\ is the name of your CD-ROM drive).
- If you upgrade your operating system from Windows® 2000 to Windows® XP, the Client Manager will stop functioning properly. To rectify this, reinstall Client Manager.
- If you are running the Windows® XP operating system, the networking status displayed in the taskbar will indicate that the wireless network connection is not available. This is only a cosmetic issue and has no functional impact. The relevant wireless network connection status is shown in the Client Manager.

## Merci d'avoir choisi le LAN USB sans fil HP (802.11b)

Le LAN USB sans fil HP prend désormais en charge Windows<sup>®</sup> XP, en plus de Windows<sup>®</sup> 98 et Windows<sup>®</sup> 2000. La procédure d'installation du logiciel sous Windows<sup>®</sup> XP est la même que sous Windows<sup>®</sup> 2000.

- Veillez à sélectionner D:\Drivers\Win98 comme chemin d'installation du logiciel sous Windows<sup>®</sup> 98 et D:\Drivers\Win2000, sous Windows<sup>®</sup> 2000 et Windows<sup>®</sup> XP (où D:\ est la lettre d'unité de votre lecteur de CD-ROM).
- Si vous passez votre système d'exploitation de Windows<sup>®</sup> 2000 à Windows<sup>®</sup> XP, le gestionnaire de client ne fonctionnera plus correctement. Pour remédier à ce problème, réinstallez-le.
- Si vous disposez du système d'exploitation Windows<sup>®</sup> XP, l'état du réseau affiché dans la barre des tâches indique que la connexion réseau sans fil n'est pas disponible. Il s'agit d'un problème d'affichage qui n'a aucun impact sur le fonctionnement. L'état réel de la connexion réseau sans fil apparaît dans le gestionnaire de client.

# Vielen Dank, dass Sie sich für das HP USB Wireless LAN (802.11b) entschieden haben

Das HP USB Wireless LAN unterstützt jetzt neben Windows<sup>®</sup> 98 und Windows<sup>®</sup> 2000 auch Windows<sup>®</sup> XP. Die Vorgehensweise zur Softwareinstallation für Windows<sup>®</sup> XP ist mit der für Windows<sup>®</sup> 2000 identisch.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie für Windows<sup>®</sup> 98 den Installationspfad D:\Drivers\Win98 und für Windows<sup>®</sup> 2000 sowie Windows<sup>®</sup> XP den Installationspfad D:\Drivers\Win2000 auswählen (D:\ steht dabei für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks).
- Wenn Sie Ihr System von Windows<sup>®</sup> 2000 auf Windows<sup>®</sup> XP aktualisieren, funktioniert der Client Manager erst dann wieder ordnungsgemäß, nachdem Sie ihn erneut installiert haben.
- Wenn Sie mit dem Betriebssystem Windows<sup>®</sup> XP arbeiten, wird in der Task-leiste für den Netzwerkstatus angegeben, dass die drahtlose Verbindung nicht zur Verfügung steht. Dies ist lediglich ein "kosmetischer" Fehler, der auf die Funktion keinerlei Auswirkung hat. Der relevante Status der drahtlosen Netzwerkverbindung wird im Client Manager angezeigt.

# Gracias por elegir la USB de LAN inalámbrica de HP (802.11b)

La USB de LAN inalámbrica de HP ahora admite Windows $^{\circledR}$  XP además de Windows $^{\circledR}$  98 y Windows $^{\circledR}$  2000. El procedimiento de instalación de software para Windows $^{\circledR}$  XP es el mismo que para Windows $^{\circledR}$  2000

- Asegúrese de que selecciona D:\Drivers\Win98 como ruta de instalación de software para Windows® 98 y D:\Drivers\Win2000 para Windows® 2000 y Windows® XP (donde D:\ es el nombre de la unidad de CD-ROM).
- Si actualiza su sistema operativo Windows<sup>®</sup> 2000 a Windows<sup>®</sup> XP, el administrador de clientes dejará de funcionar apropiadamente. Para corregirlo, vuelva a instalar el administrador de clientes.
- Si está ejecutando el sistema operativo Windows<sup>®</sup> XP, el estado de la red mostrado en la barra de tareas le indicará que no tiene disponible la
  conexión inalámbrica con la red. Es sólo un problema cosmético, no tiene impacto a nivel funcional. El verdadero estado de la conexión
  inalámbrica con la red se muestra en el administrador de clientes.

## Grazie per aver scelto la rete locale Wireless USB HP (802.11b)

La rete locale wireless USB HP ora supporta, accanto a Windows<sup>®</sup> 98 e Windows<sup>®</sup> 2000, anche Windows<sup>®</sup> XP. La procedura di installazione del software per Windows<sup>®</sup> XP è la stessa di Windows<sup>®</sup> 2000.

- Selezionare D:\Drivers\Win98 come percorso per l'installazione del software sotto Windows® 98 e D:\Drivers\Win2000 come percorso per Windows® 2000 e Windows® XP (ricordando che D:\ è il nome del lettore CD-ROM).
- In caso di passaggio da Windows<sup>®</sup> 2000 a Windows<sup>®</sup> XP, il Gestiore client smetterà di funzionare correttamente. Per risolvere il problema, reinstallarlo.
- Se si è scelto il sistema operativo Windows<sup>®</sup> XP, lo stato dei collegamenti in rete indicherà nella barra delle applicazioni che la connessione con la rete senza fili non è disponibile. Si tratta di un semplice problema di visualizzazione senza alcun impatto di natura funzionale. Lo stato della connessione con la rete senza fili è correttamente indicato in Gestore client.

50%



Paper not bleached with chlorine

Part Number: p1980-90127

Printed 10/2001

P1980-90127